

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 23:50

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/inzektor-do-glowicy-rx-p-2231.html>

## Inzektor do głowicy RX

Cena (z VAT)

**20,00 zł**

Producent

**Global Water**

### Opis produktu

#### Inzektor do głowicy RX

Inzektor do głowicy RX jest nieodzownym narzędziem do skutecznego i prawidłowego przeprowadzenia procesu regeneracji złoża uzdatniającego wodę.

Jest to kluczowe narzędzie, które umożliwia aplikację odpowiednich substancji regeneracyjnych (jak solanka lub roztwór nadmanganianu potasu) do złoża filtrującego w głowicy. Proces regeneracji jest niezbędny do przywrócenia właściwości filtracyjnych złoża, które w czasie użytkowania zbiera zanieczyszczenia i traci swoją skuteczność.

Dzięki inzektorowi możliwe jest skuteczne i regularne utrzymanie optymalnej pracy systemu uzdatniania wody.

#### Ważne:

Prosimy zwrócić uwagę, że oferujemy dwa rodzaje inzektorów. Przed dokonaniem wyboru, porównaj typ swojej głowicy z zamieszczonymi poniżej zdjęciami. W wyznaczonych miejscach znajduje się kolor inzektora, który należy wybrać.

#### Typ 1 pasuje do głowicy z tym modulem:





**Typ 2 pasuje do głowicy z tym modulem:**





### Jak wybrać odpowiedni inżektor?

Wybór odpowiedniego rozmiaru inżektora zależy od szerokości posiadanej butli filtracyjnej:

- butla o szerokości 6" (15,24 cm) - brązowy
- butla o szerokości 7" (17,78 cm) - różowy
- butla o szerokości 8" (20,32 cm) - żółty
- butla o szerokości 9" (22,86 cm) - niebieski
- butla o szerokości 10" (25,40 cm) - biały
- butla o szerokości 12" (30,48 cm) - czarny
- butla o szerokości 13" (33,02 cm) - fioletowy
- butla o szerokości 14" (35,56 cm) - czerwony
- butla o szerokości 16" (40,64 cm) - zielony
- butla o szerokości 18" (45,72 cm) - pomarańczowy

Rozmiar butli jest zwykle opisany na naklejonej etykiecie w postaci 4 cyfr: 1354 lub 13x54. Pierwsze dwie cyfry oznaczają szerokość, a kolejne to wysokość butli.

### Czas wymiany:

W zależności od posiadanego systemu uzdatniania wody inżektor należy wymieniać co kilka miesięcy (odżelaziacze wody) lub kilka lat (zmiękczacze wody).

Widocznym objawem konieczności wymiany inżektora jest nieskuteczna regeneracja złoża filtrującego lub brak zaciągania środka do regeneracji złoża (np. solanki).

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Typ i kolor:** Typ 1 - 10" Biały , Typ 1 - 12" Czarny , Typ 1 - 13" Fioletowy , Typ 1 - 14" Czerwony , Typ 1 - 16" Zielony , Typ 1 - 18" Pomarańczowy , Typ 1 - 6" Brązowy , Typ 1 - 7" Różowy , Typ 1 - 8" Żółty , Typ 1 - 9" Niebieski , Typ 2 - 10" Biały , Typ 2 - 12" Czarny , Typ 2 - 13" Fioletowy , Typ 2 - 18" Pomarańczowy , Typ 2 - 8" Żółty

